



Liljekonvaljen 1
Dammtorps Allé, Solna, Sverige
Allmänna utrymmen Trapphus 3
Brf Liljekonvaljen
Nybyggnad av Flerfamiljshus
Besiktning 6205

BE 1: Skanska Sverige AB

BILAGA BE 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING

Fel för vilka BM anser E ansvarig

Besiktningen startades och avslutades 2018/01/30

UTRYMME / DEL	NR	ANSVAR	FEL	Avhj/ Sign
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 - Allmänna utrymmen Trapphus 3				
HISSPLAN 6	10590 2	BE 1	TAKVINKEL 1 SPRICKA	
HISSPLAN 6	10590 3	BE 1	TAKVINKEL 5 SPRICKA ÖVER	
HISSPLAN 6	10590 4	BE 1	TAKVINKEL 7 SPRICKA	
TRAPPA 6	10590 5	BE 1	VÄGG 1 SPRICKA MITT PÅ	
TRAPPA 3	10590 6	BE 1	VÄGG 3 SPRICKA UPPTILL VANGSTYCKE	
TRAPPA 2	10590 7	BE 1	VÄGG 3 SPRICKA UPPTILL VANGSTYCKE	
TRAPPA 2	10590 8	BE 1	VÄGG 2 SPRICKA NEDTILL	
HISSPLAN 2	10590 9	BE 1	VÄGG 8 SPRICKA ÖVER DÖRR LGH 1101	
HISSPLAN 1	10591 0	BE 1	VÄGG 5 SPRICKA HÖGER OM DÖRR ENTRÉ GÅRD	
HISSPLAN 1	10591 1	BE 1	VÄGGVINKEL 8 SPRICKA	
TRAPPA 1	10591 2	BE 1	VÄGG 3 SPRICKA UPPTILL VANGSTYCKE	



TRAPPA 1	10591 3	BE 1	VANGSTYCKE SPRICKA se bildbilaga	
HISSPLAN 0	10591 4	BE 1	TAKVINKEL TRUMMA SPRICKA	
HISSPLAN 0	10591 5	BE 1	VÄGG 2 ÖVER OMFATTNING	
HISSPLAN 0	10591 6	BE 1	VÄGGVINKEL 4 TILL 5 SPRICKA	
HISSPLAN 0	10591 7	BE 1	DÖRR BARNVAGNSRUM TRÖSKEL SVIKTAR	
TRAPPA 0	10591 8	BE 1	VÄGG 2 SPRICKA INTILL VÄGGVINKEL 2	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1001-1321				
VARDAGRUM	10587 7	BE 1	VÄGG 1 SPRICKA VÄNSTER OM DÖRR BALKONG	
VARDAGRUM	10587 8	BE 1	FÖNSTER 2 BÄNK MJUKFOG HÖGER SPRICKA	
BALKONG 1	10587 9	BE 1	VÄGGVINKEL 1 SPRICKA	
BALKONG 1	10588 0	BE 1	TAKVINKEL 4 SPRICKA ÖVER DÖRR BALKONG	
BALKONG 1	10588 1	BE 1	VÄGGVINKEL 1 SPRICKA UPPTILL	
ENTRÉHALL	10588 2	BE 1	VÄGG 2 SPRICKA ÖVER DÖRR 3	
SOVRUM 2	10588 5	BE 1	VÄGGVINKEL 1 SPRICKA	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1002-1322				
ENTRÉHALL	10588 8	BE 1	VÄGG 1 SPRICKA ÖVER DÖRR WC	
ENTRÉHALL	10588 9	BE 1	VÄGG 4 SPRICKOR ÖVER DÖRR ENTRÉ	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1101-1331				
ENTRÉHALL	10586 1	BE 1	VÄGG 6 SPRICKA VID DÖRR ENTRÉ	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1102-1332				
BALKONG 1	10586 2	BE 1	DÖRR 1 EJ JUSTERAD	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1203-1343				



KÖK 1	11376 8	BE 1	VÄGG 1 FODER MOT VÄGG	
SOVRUM 1	11376 9	BE 1	FÖNSTER 1 EJ JUSTERAD	
BALKONG 1	11377 1	BE 1	RÄCKE GLAS SPRICKA	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1303-1353				
KÖK 1	10584 0	BE 1	LÅDA 17 FRONT BULOR NERTILL	
KÖK 1	10584 1	BE 1	BÄNK ARMATUR LÖS	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1401-1361				
KÖK 1	10581 1	U	GOLV PARKETT GLIPA	
ENTRÉHALL	10581 2	BE 1	VÄGG 5 SPRICKA INTILL VÄGGVINKEL 6	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1402-1362				
KÖK 1	10581 9	A	DISKBÄNKSSKÅP BARNSPÄRR SPRUCKEN	
SOVRUM 1	10582 2	BE 1	VÄGG 4 SOCKEL LÖS INTILL DÖRR 1	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1403-1363				
ENTRÉHALL	10589 4	BE 1	DÖRR 3 EJ JUSTERAD	
Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 Trapphus 3 - Lägenhet 36:1501-1371				
ENTRÉHALL	10579 2	BE 1	TAKVINKEL 2 TILL 3 SPRICKA	
ENTRÉHALL	10579 3	BE 1	VÄGGVINKEL 1 OCH 4 SPRICKA	
ENTRÉHALL	10579 4	BE 1	VÄGG 3 SPRICKA HÖGER OM GARDEROB	
PASSAGE 1	10579 5	BE 1	TAKVINKEL 1 TILL 2 SPRICKA	
SOVRUM 1	10579 7	BE 1	FÖNSTER 1 EJ JUSTERAD	
SOVRUM 1	10579 8	BE 1	TAKVINKEL 2 SPRICKA	
SOVRUM 2	10579 9	BE 1	DÖRR 1 EJ JUSTERAD	



SOVRUM 3	10580 0	BE 1	TAKVINKEL 1 OCH 4 SPRICKA	
KÖK 1	10580 2	BE 1	HÖGSKÅP 3 SPRICKA NERTILL	
KÖK 1	10580 3	BE 1	DISKMASKIN FRONT BULA VID HANDTAG	
VARDAGSRUM	10580 4	BE 1	VÄGG 1 SPRICKA ÖVER FÖNSTER 1 TILL 2	
VARDAGSRUM	10580 5	BE 1	TAKVINKEL 2 SPRICKA	
VARDAGSRUM	10580 6	BE 1	VÄGGVINKEL 3 SPRICKA	
VARDAGSRUM	10580 7	BE 1	FÖNSTER 4 KARM SPRICKA MJUKFOG	
VARDAGSRUM	10580 8	BE 1	DÖRR BALKONG EJ JUSTERAD	
VARDAGSRUM	10580 9	BE 1	DÖRR BALKONG HANDTAG SAKNAR SPÄRR	

Besiktningsman.se Sverige AB

Bygg
Bygg
Bygg/Vent

Olof Johansson
Thomas Karlsson
Mathias Wussow





BILDBILAGA

BE 1: Skanska Sverige AB

Flerfamiljshus Dammtorps Allé 11 - Allmänna utrymmen Trapphus 3			
TRAPPA 1	10591 3	BE 1	VANGSTYCKE SPRICKA
			
			Bildnr: 1 av 1